
38 526 000 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΌΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ/ ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΉΣ ΛΕΚΆΝΗΣ, 0.82Μ ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ**



ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ (1/2)

- για εγκαταστάσεις στον τοίχο ή γυψοσανίδες
- χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
- για στεγνή επένδυση, πλήρως προσυναρμολογημένη
- με σταθερές συνδέσεις
- γρήγορη εγκατάσταση και προσαρμογή
- υλικό στερέωσης
- έγκριση TUV
- δύο μπουλόνια στερέωσης λεκάνης
- εξαρτήματα στερέωσης
- απόσταση μπουλονιών τοποθέτησης 180/230 χιλ
- PP outlet bend Ø 90 mm
- depth adjustable
- reducer Ø 90/110 mm
- σετ σύνδεσης εισόδου και εξόδου
- flushing cistern containing the following features:

- pneumatic discharge valve offering 3 modes of operation: dual flush or start/stop or single flush



- ενεργοποίηση από εμπρός ή επάνω
- παροχή νερού από αριστερά/δεξιά ή πίσω
- χαμηλού θορύβου (ομάδα I σύμφωνα με τις Γερμανικές προδιαγραφές θορύβου)
- μονωμένο κατά της συμπύκνωσης

- ½" water supply connection including integrated angle valve and push fit flexible hose union


- Shortable inspection shaft incl. protection during construction phase

38 526 000 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΌΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ/ ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΉΣ ΛΕΚΆΝΗΣ, 0.82Μ ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ (2/2)

- for on-the-wall installation 38 558 00M needs to be ordered separately
- for mounting of small flush plates please order revision shaft 40 950 000 (sold separately)

38 526 000 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΌΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ/ ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΉΣ ΛΕΚΆΝΗΣ, 0.82Μ ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ , Δεκεμβρίου 2012 – τώρα

1: Μπουλόνια σπειρώματος (Αριθμός ανταλλακτικού 4276400M)

2: Σετ παροχής και εκροής WC (Αριθμός ανταλλακτικού 37311K00)

2.1: ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ (Αριθμός ανταλλακτικού 43511SH0)

2.2: Σύνδεσμος (Αριθμός ανταλλακτικού 37119000)

3: Σωλήνας επέκτασης (Αριθμός ανταλλακτικού 42327000)

4: Συστολή Φ90 / Φ110 (Αριθμός ανταλλακτικού 42242000)

5: Support for outlet bend (Αριθμός ανταλλακτικού 42243000)

6: Inspection shaft for flushing cistern (Αριθμός ανταλλακτικού 42326000)

7: Φλοτέρ (Αριθμός ανταλλακτικού 37095000)

7.1: Λαβή (Αριθμός ανταλλακτικού 43734000)

7.1.1: Λάστιχο στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 4377000M)

7.2: Κεφαλή Βαλβίδας (Αριθμός ανταλλακτικού 43536000)

7.3: Μεμβράνη (Αριθμός ανταλλακτικού 4375800M)

7.4: Βιδωτή τάπα (Αριθμός ανταλλακτικού 43735000)

7.5: ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ, 5 ΤΕΜ. (Αριθμός ανταλλακτικού 4379100M)

7.6: Σετ στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 43722000)*

8: Διάταξη στήριξης (Αριθμός ανταλλακτικού 42195000)

9: ΣΤΟΜΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ (Αριθμός ανταλλακτικού 43325000)

9.1: Ο-ρινγκ (Αριθμός ανταλλακτικού 0319100M)

10: Κεφαλή/ μηχανισμός (Αριθμός ανταλλακτικού 42385000)

11: Discharge valve AV1 complete (Αριθμός ανταλλακτικού 42314000)

11.1: Pneumatic hose (Αριθμός ανταλλακτικού 42319000)

11.2: Λάστιχο στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 42310000)

11.3: Valve seat for GD2 (Αριθμός ανταλλακτικού 42315000)

12: Στηρίγματα τοίχου για Rapid SL (Αριθμός ανταλλακτικού 3855800M)*

13: Σετ μετατροπής (Αριθμός ανταλλακτικού 38796000)*

14: Σετ ηχομόνωσης (Αριθμός ανταλλακτικού 37131000)*

15: Στηρίγματα (Αριθμός ανταλλακτικού 38733000)*

* Προαιρετικά εξαρτήματα