

29 811 000 **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 1/2"**



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- preassembled ceramic headpart 1/2"
- 180°
- σπειρωτή ένωση 1/2"
- ρυθμιζόμενο βάθος εγκατάστασης
- 25 - 80 mm
- DR - μπρούντζος



29 811 000 **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 1/2"**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, Ιανουαρίου 1991 – τώρα

1: Κεραμικός μηχανισμός 1/2" (Αριθμός ανταλλακτικού 45342000)

1.1: Ο-Ρινγκ Ø18,2 x Ø1,7 (Αριθμός ανταλλακτικού 0392400M)

2: Κάθισμα (Αριθμός ανταλλακτικού 45023000)

