


## 38 584 001 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ, 1.13Μ** **ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΑΧΟΥΣ 120ΜΜ**



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (1/2)

- for free-standing installation, for on-the-wall installations or studded walls
- χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
- για στεγνή επένδυση, πλήρως προσαρμοσμένη
- με σταθερές συνδέσεις
- lockable
- υλικό στερέωσης
- δύο μπουλόνια στερέωσης λεκάνης
- εξαρτήματα στερέωσης
- τα κεραμικά WC με μικρή επιφάνεια έδρασης (μικρότερη από 205 mm) απαιτούν πρόσθετο εξάρτημα 38 779 000
- απόσταση μπουλονιών τοποθέτησης 180/230 χιλ
- outlet bend Ø 90 mm
- depth adjustable
- reducer Ø 90/110 mm
- σετ σύνδεσης εισόδου και εξόδου
- flushing cistern GD 2, containing following features:
- adjustment ex factory 6 l and 3 l
- pneumatic discharge valve offering 3 modes of operation: dual flush or start/stop or single flush



- παροχή νερού από αριστερά/δεξιά ή πίσω
- χαμηλού θορύβου (ομάδα I σύμφωνα με τις Γερμανικές προδιαγραφές θορύβου)
- μονωμένο κατά της συμπύκνωσης
- " water supply connection including integrated angle valve and push fit flexible hose union




**38 584 001 RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ, 1.13Μ  
ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΑΧΟΥΣ 120ΜΜ**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (2/2)**

- no tools required for installation of inspection shaft
- for vertical or horizontal use
- for on-the-wall installation 38 558 00M needs to be ordered separately
- for mounting of small flush plates revision shaft 40 911 000 needs to be ordered separately



## 38 584 001 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ, 1.13Μ** **ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΑΧΟΥΣ 120MM**



### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , Οκτωβρίου 2021 – τώρα

- 1: Μπουλόνια σπειρώματος (Αριθμός ανταλλακτικού 4276400M)
- 2: ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ (Αριθμός ανταλλακτικού 43511SH0)
- 3: Γωνία τοίχου (Αριθμός ανταλλακτικού 43352000)
- 4: Σύνδεσμος (Αριθμός ανταλλακτικού 37119000)
- 5: Σωλήνας επέκτασης (Αριθμός ανταλλακτικού 42327000)
- 6: Συστολή Φ90 / Φ110 (Αριθμός ανταλλακτικού 42242000)
- 7: Support for outlet bend (Αριθμός ανταλλακτικού 42243000)
- 8: Θυρίδα επίσκεψης (Αριθμός ανταλλακτικού 66791000)
- 9: Φλοτέρ (Αριθμός ανταλλακτικού 37095000)
- 9.1: Λαβή (Αριθμός ανταλλακτικού 43734000)
- 9.1.1: Λάστιχο στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 4377000M)
- 9.2: Κεφαλή Βαλβίδας (Αριθμός ανταλλακτικού 43536000)
- 9.3: Μεμβράνη (Αριθμός ανταλλακτικού 4375800M)
- 9.4: Βιδωτή τάπα (Αριθμός ανταλλακτικού 43735000)
- 9.5: ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ, 5 TEM. (Αριθμός ανταλλακτικού 4379100M)
- 9.6: Σετ στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 43722000)\*
- 10: Διάταξη στήριξης (Αριθμός ανταλλακτικού 42246000)
- 11: Σπινάλ σύνδεσης (Αριθμός ανταλλακτικού 42233000)
- 11.1: Ο-ρινγκ (Αριθμός ανταλλακτικού 0319100M)
- 12: Μηχανισμός AV1 διπλής λειτουργίας (Αριθμός ανταλλακτικού 42320000)
- 12.1: Extension for overflow pipe (Αριθμός ανταλλακτικού 42313000)
- 12.2: Pneumatic hose (Αριθμός ανταλλακτικού 42319000)
- 12.3: Λάστιχο στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 42310000)
- 13: Valve seat for GD2 (Αριθμός ανταλλακτικού 42315000)
- 14: Water Connection (Αριθμός ανταλλακτικού 48561000)
- 15: Στηρίγματα τοίχου για Rapid SL (Αριθμός ανταλλακτικού 3855800M)\*
- 16: Μειωτήρας ροής (Αριθμός ανταλλακτικού 42300000)\*
- 17: Κιτ μετασκευής για τουαλέτες ντουζ (Αριθμός ανταλλακτικού 40899000)
- 18: Σετ ηχομόνωσης (Αριθμός ανταλλακτικού 37131000)\*
- 19: Προσαρμογέας 4,5lit για μηχανισμούς εντοιχιζόμενων καζανακίου GD2 (Αριθμός ανταλλακτικού 42333000)\*
- 20: Αξεσουάρ (Αριθμός ανταλλακτικού 38779000)\*
- 21: Σετ μετατροπής (Αριθμός ανταλλακτικού 38796000)\*

\* Προαιρετικά εξαρτήματα