


25 083 000 ALLURE ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 5 ΟΠΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρώμα: chrome
- Carbodur κεραμική κεφαλή 1/2", 180 °
- Φινίρισμα GROHE LongLife
- Bath spout 8 1/4" without diverter
- Sena ντους χειρός (28 034)
- σπιράλ
- shower hose 2000 mm
- 2000 mm

25 083 000 ALLURE ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 5 ΟΠΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , Μαΐου 2017 – τώρα

- 1: Κιτ σύνδεσης λαβής αντικατάστασης (Αριθμός ανταλλακτικού 45605000)
- 2: Προέκταση άξονα (Αριθμός ανταλλακτικού 45607000)
- 3: Δακτύλιος καλύμματος (Αριθμός ανταλλακτικού 48046000)
- 4: Σετ Προέκτασης 80mm (Αριθμός ανταλλακτικού 45202000)
- 5: Κεραμικός μηχανισμός 3/4" (Αριθμός ανταλλακτικού 45888000)
- 6: Κεραμικός μηχανισμός 3/4" (Αριθμός ανταλλακτικού 45887000)
- 7: Βιδωτή σύνδεση άξονα (Αριθμός ανταλλακτικού 45444000)
- 8: Εδρα βαλβίδας 3/4" (Αριθμός ανταλλακτικού 45345000)
- 9: Βιδωτή σύνδεση άξονα (Αριθμός ανταλλακτικού 45163000)
- 10: Κεφαλή Διανομέα (Αριθμός ανταλλακτικού 46585000)
- 11: Διανομέας (Αριθμός ανταλλακτικού 45443000)
- 11.1: Ο-Ρινγκ $\varnothing 6 \times \varnothing 2$ (Αριθμός ανταλλακτικού 0128300M)
- 11.2: Ο-ρινγκ (Αριθμός ανταλλακτικού 0120500M)
- 12: Βαλβίδα αντεπιστροφής (Αριθμός ανταλλακτικού 08565000)
- 13: Φίλτρο ακαθαρσιών (Αριθμός ανταλλακτικού 0700200M)
- 14: Κωνικό παξιμάδι (Αριθμός ανταλλακτικού 08864000)
- 15: Μεταλλικό σπирάλ ντους (Αριθμός ανταλλακτικού 28146000)