



38 422 000 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΈΚΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ WC



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 6 - 9 λίτρα ρυθμιζόμενο
- εντοιχισόμενη εγκατάσταση
- ύψος εγκατάστασης 0,82 m
- βαλβίδα εκκένωσης διπλής έκπλυσης, πνευματική
- ενεργοποίηση από εμπρός ή επάνω
- παροχή νερού από αριστερά/δεξιά ή από πάνω
- χαμηλού θορύβου (ομάδα I σύμφωνα με τις Γερμανικές προδιαγραφές θορύβου)
- μονωμένο κατά της συμπύκνωσης
- 415 x 410 x 360 mm
- παροχή νερού 1/2"
- εξαρτήματα στερέωσης
- σωλήνας έκπλυσης
- Shortable inspection shaft incl. protection during construction phase
- χωρίς πλακέτα
- GROHE EcoJoy - Less water, perfect flow
- for mounting of small flush plates please order revision shaft 40 950 000 (sold separately)

38 422 000 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΈΚΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ WC



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , Ιουλίου 2013 – τώρα

- 1: Κεφαλή/ μηχανισμός (Αριθμός ανταλλακτικού 42385000)
- 2: ΣΤΟΜΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ (Αριθμός ανταλλακτικού 43325000)
- 2.1: Ο-ριγκ (Αριθμός ανταλλακτικού 0319100M)
- 3: Διάταξη στήριξης (Αριθμός ανταλλακτικού 42195000)
- 4: Φλοτέρ (Αριθμός ανταλλακτικού 37095000)
- 4.1: Λαβή (Αριθμός ανταλλακτικού 43734000)
- 4.1.1: Λάστιχο στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 4377000M)
- 4.2: Κεφαλή Βαλβίδας (Αριθμός ανταλλακτικού 43536000)
- 4.3: Μembrάνη (Αριθμός ανταλλακτικού 4375800M)
- 4.4: Βιδωτή τάπα (Αριθμός ανταλλακτικού 43735000)
- 4.5: ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ, 5 ΤΕΜ. (Αριθμός ανταλλακτικού 4379100M)
- 4.6: Σετ στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 43722000)*
- 5: Inspection shaft for flushing cistern (Αριθμός ανταλλακτικού 42326000)
- 6: Discharge valve AV1 complete (Αριθμός ανταλλακτικού 42314000)
- 6.1: Pneumatic hose (Αριθμός ανταλλακτικού 42319000)
- 6.2: Λάστιχο στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 42310000)
- 6.3: Valve seat for GD2 (Αριθμός ανταλλακτικού 42315000)

* Προαιρετικά εξαρτήματα